

Protokol o vykonaní pravidelnej (periodickej) revízie elektrického ru ného náradia (alej ERN) pod a STN 33 1600

Celkové hodnotenie:
Vyhovujúci/Dobry stav

Prevádzkovate - používate elektrického ru ného náradia:

Expertízny inštitút informatiky, s.r.o.
Ko ovská 1897/9
91501 Nové Mesto nad Váhom
zastúpený: Ing. Ivan Zenka, konate

I O: **47315075**
DI /I DPH: **SK2023809425**

ERN ID: EII-092/15/RF/Z

Názov: **el. skrutkova Makita 6722D**



Inventárne číslo: **EII-092/15/RF/Z**

Eviden ný list ERN (protokol) ev. : **EII-577/2014-11/2015/SEPAR**

Výrobné číslo: **472678**

Po et výtla kov: **1**

Kategória: **STN 33 1600 - El. ru né náradie**

Rozde ovník: **1x používate**

Pripojenie: **Vidlicou 230V**

Periód a revízie ERN: **12 mesiacov

Druh: **Elektrické ru né náradie**

Kontrola ERN: **pred každým výdajom a po každom vrátení**

Trieda ochrany: **III a II** *Skupina: **A**

D žka šnúry: **---**

Umiestnenie: **DPZO PK**

Použit e prístroje a platnos kalibrácie:

REVEXprofi II Výrobné číslo: **150158** číslo kalibrácie: **Z1199B** Platnos do: **17.8.2018**

Dalšie prístroje/prípravky:

Vizuálna prehliadka/kontrola:

Vykonaná s výsledkom - vyhovujúci/dobry stav

Skúška chodu a vyhodnotenie stavu:

Vykonaná s výsledkom - vyhovujúci/dobry stav

Meranie:

Vykonané s výsledkom - vyhovujúci

Odpor PE obvodu

Rpe200mA:

Izola ný odpor

RisoM-AC: **>100,0 M** RisoM-AC250: **>100,0 M**

Prúd te úci ochranným vodi om

IdirEq: **mA** inverzná: **mA**

Rozdielový prúd

IdifEq: **mA** inverzná: **mA**

Dotykový prúd (priama metóda)

IdirTouch: **0,000 mA** inverzná: **mA**

Dotykový prúd (rozdielová metóda)

IdifTouch: **0,000 mA** inverzná: **mA**

Náhradný unikajúci prúd

IaltEq: **0,002 mA**

Revízia - súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zis uje ich stav z h adiska bezpe nosti (môže vykona prevádzkovate om ur ená osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 22 až § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z., okrem revízie pevne pripojených spotrebi ov, ktorú môže vykona len osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z.). Kontrola - innos , pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zis uje ich bezpe ný stav (chod zariadenia), najmä po mechanickej a elektrickej stránke (môže vykona prevádzkovate om ur ená osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 20 až § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z.).

*Skupina - rozdelenie ERN pod a používania do skupín je uvedené v l. 3 STN 33 1600. Zaradenie ERN do skupiny pod a používania v kombinácii s triedou ochrany zároveň ur uje lehoty (**periódu) pre vykonávanie pravidelných revízií (Tabu ka 1 STN 33 1600). V prípade zmeny zaradenia ERN do skupiny, je NEVYHNUTNÉ zároveň v súlade s normou STN 33 1600 upravi aj jeho lehoty (**periódu) vykonávania revízií (lehota nasledovnej revízie uvedená v tomto protokole sa v takom prípade stáva NEPLATNÁ).

Výsledok revízie:

Z H ADISKA BEZPE NOSTI PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM JE EL. RU NÉ NÁRADIE BEZ NEDOSTATKOV A JE SCHOPNÉ BEZPE NEJ PREVÁDZKY

Zistený nedostatok/poznámka: súprava ERN pozostáva z astí: 1. akumulátorový skrutkova - trieda ochrany III (SELV), 2. napájací zdroj (nabíja ka) MODEL: BHY35060300GS - trieda ochrany II.

Revízia bola vykonaná d a: **26. 5. 2016**

Termín nasledovnej revízie je najneskôr do: **05/2017**

(ak je ur ený len mesiac a rok, uva ŕuje sa ako termín najneskôr posledný de v ur enom mesiaci; termín platí len pre aktuálne zaradenie ERN do *skupiny)

Dodávate : **Expertízny inštitút informatiky, s.r.o.**

Revíziu vykonal a ***protokol vystavil technik:



Ev. číslo oprávnenia: 177/1/2014-EZ-S,O(OU,R,M)-E2-A

Ko ovská 1897/9

915 01 Nové Mesto nad Váhom

I O: **47315075** DI /I DPH: **SK2023809425**

Web: <http://www.eii.sk>

Radoslav Fe o

Eviden né číslo osved enia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (vyhl. . 508/2009 Z. z.): **508/124/818 (§ 22)**

Telefón: **+421905255633**

Email: **fedo.radoslav@eii.sk**

So stavom elektrického ru ného náradia bol používate /prevádzkovate oboznámený d a:

prvopis protokolu
 duplikát protokolu

Podpis používate a/prevádzkovate a:

Pe iatka dodávate a a podpis technika: